


Solid Edge	3D 上の寸法ですが、赤い寸法と青い寸法が表示されます。違いは何ですか。
------------	--------------------------------------

赤い寸法は形状制御寸法と言い、寸法値によって形状を制御する寸法です。

青い寸法は形状依存寸法と言い、形状を変更すると寸法が自動的に変更されます。

(参照寸法のようなものです)



鍵マークをクリックすると ON/OFF の切換ができます。  
ON にすると赤い寸法に、OFF にすると青い寸法になります。

