

<b>ツールバーが消えた</b>	更新日	2008/06/06
------------------	-----	------------

■ ツールバーが消えた

CADMAC 上で消えてしまったツールバーは、下記でご説明する二通りの方法で表示する事が出来ます。

**方法1**

1) 「メニューバー」-「表示」-「ツールカスタマイズ」を選択します(図1)。




図 1

2) 表示ツールバーのダイアログが表示されますので、表示したいツールバーをクリックして青く選択し、表示にチェックを入れ「閉じる」ボタンをクリックしますと表示されます。

または、表示したいツールバーをクリックして青く選択し、「リセット」ボタンをクリックしても表示されます。(図2)




図 2

**方法2**

1) ツールバー(ツールバーならどれでも良い)の上で右クリックすると CADMAC 上にツールバーの項目が表示されるので、表示したいツールバーにチェックを入れる则表示されます。(図3)




図 3

- 本書に含まれている内容は、いかなる保証もない現状バージョンで提供されるものです。
- 本書の内容に対するソフトの使用、使用結果に対しては正確性、真実性等のいかなる表明、保証も致しません。またバージョンアップで予告無しに仕様の変更をすることがあります。
- 本書の内容を無断で転用することを禁じます。